



das fissuras condiciona a menor ou maior vazão destes poços, assim como, a qualidade química das águas superficiais e a interligação destas fraturas, definem a salinização das águas subterrâneas, Cruz, (1967) e Sodrê et alii (1982).

Os elevados valores de cloretos e sólidos totais, (resíduo total), apresentados nas análises químicas das águas produzidos pela grande maioria dos poços em cristalino, inviabilizam o seu aproveitamento para o consumo humano.

As locações de poços tubulares associados a veios de quartzo tem mostrado resultados mais favoráveis em relação a qualidade química das águas quando comparadas com os valores químicos nos demais poços perfurados em rochas cristalinas. Esta comparação quando feita com outros poços mais próximos ou no mesmo município fica bem mais evidenciado, como se observa na Tabela abaixo:

TABELA COMPARATIVA DOS VALORES DE SÓLIDOS TOTAIS E CLORETOS DE POÇOS EM VEIOS DE QUARTZOS E OS RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS DO MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO	LOCALIDADE	SÓLIDOS TOTAIS (mg/l)	CLORETOS (mg/l)	MÉDIA SÓLIDOS (mg/l)	MÉDIA CLORETOS (mg/l)
Brumado	Salobro	468	63	2.300	764
Brumado	Várzea Queimada	1.842	632	2.300	764
Caculé	Faz.Patos III	2.316	794	5.815	1.970
Caem	KM-30	4.538	1.420	7.548	2.932
Euclides da Cunha	Faz.Sertões	6.328	3.300	11.314	4.464
Ipirá	Amparo	4.418	1.569	7.663	4.263
Ipirá	Faz.Caldeirão I	1.552	670	7.663	4.263
Ipirá	Rio do Peixe	3.670	1.127	7.663	4.263
Manuel Vitorino	Catingal II	1.992	710	2.537	937
Pres.Janio Quadros	Belo Monte	1.272	227	1.495	419
Pres.Janio Quadros	Gramma	1.214	321	1.495	419
Sta.Rita Cassia	Malhada Grande	182	4,5	781	121
Uauá	Testa Branca	7.712	3.208	12.032	4.815

A elevada densidade de fraturamento dos veios de quartzo propicia a uma maior circulação das águas o que favorece a não concentração de sais.

O fraturamento aberto dos veios é devido principalmente a diferença de competência e a homogeneidade mineralógica destes veios, em relação as rochas encaixantes, quando da atuação de tectonismo. A maior granulação dos quartzos de veios faz com que estes tornem-se bastante quebradiços. O contato entre duas unidades petrográficas

distintas (veio de quartzo com rochas encaixantes) é outro fator favorável a uma maior circulação das águas.

A partir dos vários fatores que influenciam a uma melhor circulação das águas e consequentemente de uma menor concentração de sais, Duarte (1985) elaborou uma sequência de potencialidade, onde o pegmatito é a rocha que apresenta as melhores condições. Os veios de quartzo são o resultado final da cristalização de um pegmatito. A sua potencialidade é elevada.

Potencialidade Segundo Costa(1985)	1º Pegmatito
	2º Gnaiss, Quartzitos, Migmatitos
	3º Micaxistos, e meta-grauvacas
	4º Granitos, Dioritos, sienitos, gabros e migmatitos homogêneos
	5º Ardosias, Filitos, Sericita-Xistos

Foram observados casos de poços tubulares que perfuraram veios de quartzo, onde as análises químicas das águas mostraram valores de cloretos e sólidos totais elevados, devido principalmente a realimentação por água já salinizadas proveniente da drenagem superficial e da rocha encaixante.

#### CONSIDERAÇÕES SOBRE POÇOS TUBULARES EM VEIOS DE QUARTZO

Observa-se nas fichas dos poços tubulares da fazenda Caldeirão I e II, município de Ipirá, a grande diferença entre os valores de sólidos totais e cloretos nas análises químicas (Fig. 2 e 3).

Na ficha do poço tubular da localidade de Testa Branca, município de Uauá observa-se a relação de correspondência entre as entradas de água (fendas abertas com água) e os veios de quartzos perfurados (Fig. 4).

No mapa geológico (Fig. 5) escala 1:250.000, do Projeto Bahia, realizado pela C.P.R.M., observa-se a forma de ocorrência mais comum dos veios de Quartzo associados a grandes fraturamentos. Também nesta figura mostra-se a locação do poço tubular do Km-30, município de Caem na qual foi utilizado o critério acima descrito, sendo perfurado 25m de quartzo de veio.

As sede municipais de Rui Barbosa, Ipirá e Mundo Novo no Estado da Bahia, situadas sobre rochas cristalinas do arqueano e região de clima semi-árido, são abastecidas parcialmente ou totalmente por poços tubulares que atravessaram veios de quartzo. O sistema de abastecimento de Caboranga (Ipirá) com sete poços associados ao veio de quartzo da serra do mesmo nome, mostram valores de cloretos e sólidos totais muito abaixo da média destes para a área.

QUALIDADE DA AGUA			
MEDIDAS DE CAMPO			
N.º da amostra	FE	TEMP. AMBIENTE	TEMP. NA SOMBRA
1			05/09/77
2			
3			
4			
CONDICÃO NA OCASIÃO DA COLTA			
24h, hora do teste			
PROPRIEDADES FISICAS			
Símbol.	Unidade	Valor	Cor.
ANÁLISES QUÍMICAS			
Determinantes	Unidades	Amostra N.º 1	Amostra N.º 2
pH		7,2	
Cor	mg/l Pt	7,5	
Turbidez	NTU	1,9	
Alcali OH	mg/l CaCO <sub>3</sub>	0,0	
Alcali HCO <sub>3</sub>	mg/l CaCO <sub>3</sub>	22,0	
Alcali CO <sub>3</sub>	mg/l CaCO <sub>3</sub>	0,0	
Dureza total	mg/l CaCO <sub>3</sub>	515,0	
R. ohm/cm			
Sólidos Totais	mg/l	1.552,0	
Ca			
Mg			
Na			
K			
Sulfatos	mg/l Ca	670,0	
SO <sub>4</sub>			
Fe	mg/l Fe	0,02	
Nitrogênio	mg/l N	4,6	
Nitrosos	mg/l N	0,002	
Fósforo	mg/l P	0,4	
Data de Análise 28/09/77			
Laboratório: EMBASA			
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			
LABORATÓRIO: BATAI			
Visto: <i>[Assinatura]</i> BATAI			
Geólogo: <i>[Assinatura]</i> BATAI			

FICHA DE POÇO	
	
Poço N.º CERB.1 - 626/77 Local: FAZ. CALEXIRÃO I Município: IPIRÁ Localidade: Fazenda Loteado p/Gel. Cavaleiro B. AL - Vazão 1,25m <sup>3</sup> /h Rocha(s) Cristalina	H/omb.: 24 h Recuperação: 11,21m em 7h00 Município: IPIRÁ N.º: 36,43m N.º D.: 47,80m Localidade: Fazenda Loteado p/Gel. Cavaleiro B. AL - Vazão 1,25m <sup>3</sup> /h Rocha(s) Cristalina
Foto N.º: Quadricula N.º: Mapa: Geológico Ouph - Projeto Bahia Escala: 1:250.000	(x) Coordenadas (y) (z)
Sondador: Estivaldo Gomes da Silva Perfuradora: PR-02 (Falling 1250) Data do Início: 06.08.77 Data do Término: 08.08.77	Diâmetro(s): 0-4,80m/6' 5/8" 30-27m/6' 6" Revestimento: T. Galv./const. 67/5,80" Filtros: Custo: -
Instalações:	
Observações: Poço perfurado para o Sr. ANTÔNIO JOSÉ FILHO, visando o abastecimento de água da FAZENDA CALEXIRÃO.	




Fig 02

QUALIDADE DA AGUA			
MEDIDAS DE CAMPO			
N.º da amostra	FE	TEMP. AMBIENTE	TEMP. NA SOMBRA
1			08/09/77
2			
3			
4			
CONDICÃO NA OCASIÃO DA COLTA			
24h, h do teste			
PROPRIEDADES FISICAS			
Símbol.	Unidade	Valor	Cor.
ANÁLISES QUÍMICAS			
Determinantes	Unidades	Amostra N.º 1	Amostra N.º 2
pH		7,25	
Cor	mg/l Pt	7,5	
Turbidez	NTU	1,0	
Alcali OH	mg/l CaCO <sub>3</sub>	0,0	
Alcali HCO <sub>3</sub>	mg/l CaCO <sub>3</sub>	267,5	
Alcali CO <sub>3</sub>	mg/l CaCO <sub>3</sub>	0,0	
Dureza total	mg/l CaCO <sub>3</sub>	5.400,0	
R. ohm/cm			
Sólidos Totais	mg/l	10.786,0	
Ca			
Mg			
Na			
K			
Sulfatos	mg/l Ca	4.750,0	
SO <sub>4</sub>			
Fe	mg/l Fe	0,02	
Nitrogênio	mg/l N	53,75	
Nitrosos	mg/l N	0,008	
Fósforo	mg/l P	1,86	
Data de Análise 28/09/77			
Laboratório: EMBASA			
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			
LABORATÓRIO: BATAI			
Visto: <i>[Assinatura]</i> BATAI			
Geólogo: <i>[Assinatura]</i> BATAI			

FICHA DE POÇO	
	
Poço N.º CERB.1 - 627/77 Local: FAZ. CALEXIRÃO II Município: IPIRÁ Localidade: Fazenda Loteado p/Gel. Cavaleiro B. AL - Vazão 0,58m <sup>3</sup> /h Rocha(s) Cristalina	H/omb.: 24 h Recuperação: 15,15m em 13h00 Município: IPIRÁ N.º: 37,64m N.º D.: 37,64m Localidade: Fazenda Loteado p/Gel. Cavaleiro B. AL - Vazão 0,58m <sup>3</sup> /h Rocha(s) Cristalina
Foto N.º: Quadricula N.º: Mapa: Geológico - Projeto Bahia Escala: 1:250.000	(x) Coordenadas (y) (z)
Sondador: Estivaldo Gomes da Silva Perfuradora: PR-02 (Falling 1250) Data do Início: 09.08.77 Data do Término: 10.08.77	Diâmetro(s): 0-4,80m/6' - 4,80-600/6" Revestimento: T. Galv./const. 67/5,80" Filtros: Custo: -
Instalações:	
Observações: Poço perfurado para o Sr. ANTÔNIO JOSÉ FILHO, visando o abastecimento de água da FAZENDA CALEXIRÃO.	





Fig 03



TEMPO (h)	VAZÃO (m³/h)	REABASTECIMENTO (l/min)	RECUPERAÇÃO (%)	OBSERVAÇÕES
0h00'	5,29	6,40	0h00'	
01'	5,24	9,92	01'	
02'	5,64	11,02	02'	
03'	5,11	11,47	03'	
04'	5,00	11,57	04'	
05'	5,00	11,78	05'	
06'	"	11,87	06'	
07'	"	11,97	07'	
08'	"	12,11	08'	
09'	"	12,13	09'	
10'	4,88	12,23	10'	
12'	4,78	12,23	12'	
15'	"	12,56	15'	
17'	"	12,66	17'	
20'	"	12,76	20'	
25'	"	12,76	25'	
30'	"	12,95	30'	
35'	"	13,15	35'	
45'	"	13,25	45'	
1h00'	4,68	13,61	1h00'	
2h00'	4,48	13,72	2h00'	
3h00'	"	14,03	3h00'	
4h00'	"	14,24	4h00'	
5h00'	"	"	5h00'	
6h00'	"	14,59	6h00'	
7h00'	"	"	7h00'	
8h00'	"	"	8h00'	
9h00'	"	"	9h00'	
10h00'	"	"	10h00'	
11h00'	"	"	11h00'	
12h00'	4,48	14,59	12h00'	

Foi aplicado o método volumétrico nas medidas de vazão com tambor de 220 litros e cronômetro. Nas medidas de recuperação, o equipamento utilizado foi o medidor sorço.

Resp.: Juarezde Borges de Carvalho

Fig. 04




Fig. 05 - MAPA GEOLÓGICO

## SISTEMÁTICA NA LOCAÇÃO DE POÇOS ASSOCIADO A VEIOS DE QUARTZO

A locação do poço deverá seguir duas etapas distintas: uma de escritório e outra de campo.

Na etapa de escritório, utilizando-se cartas plani-altimétricas efetua-se a análise do relevo e da rede de drenagem existente. Em seguida através de observações feitas a partir de mapas geológicos faz-se o levantamento das estruturas e da litologia, associando-se estes elementos aos dados topográficos já disponíveis. Conclui-se esta etapa com a foto-interpretação geológica da área.

A segunda etapa é feita a partir de uma visita ao campo, identificando-se os pontos onde ocorrem veios de quartzo. Fazendo uso da bússola mede-se as atitudes dos planos de fraturamento da rocha encaxante a fim de determinar em qual sistema de fratura o veio de quartzo está incluso. De posse deste parâmetro, associá-lo com a direção do fluxo de realimentação do aquífero, definindo-se assim a locação do poço.

Cuidado especial deverá ser tomado quando da identificação do mergulho do plano de fraturamento no qual o veio de quartzo está incluso, pois a não determinação correta deste dado poderá definir a locação do poço do lado contrário do mergulho, onde a realimentação é deficiente, implicando assim, em poços com baixas vazões. Outra observação importante é a definição entre afloramento do veio de quartzo e blocos rolados do mesmo material, muitas vezes correntes transportam estes materiais, dando a falsa impressão de ocorrências

### CONCLUSÃO

A partir das observações e levantamentos de dados realizados, conclui-se da viabilidade do abastecimento de água de localidades, através de poços tubulares locados visando a perfuração de veios de quartzo, levando-se em conta que os valores de cloretos e sólidos totais são relativamente menores quando comparados aos valores das análises químicas nas águas de poços tubulares próximos ou no mesmo município, que não estejam associados a veios de quartzos.

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COSTA, W. D. (1980 - Aspectos Macro-estruturais que influem na hidrologia das rochas cristalinas fraturadas. São Paulo, USP.
- COSTA, W.D (1983) - Apostila do Curso de Hidrogeologia de rochas fissuradas. CERB/Salvador.
- CRUZ, W. B. (1967)- Alguns aspectos de circulação e salinização de água subterrâneas em rochas cristalinas no Nordeste do Brasil. SUDENE - Recife.
- SODRÉ, M.C.B., LIMA JR., G.C.; COSTA, J.C. (1982) - Considerações sobre as características hidrogeológicas da região de rochas cristalinas no Nordeste do Estado da Bahia.